

Nº: 578

Técnico: Victor Correia

Data: domingo, 29-06-2025

Detalhes:

Verificação de avaria na UPS do bastidor da torre. O sistema foi temporariamente ligado diretamente à rede, sendo necessária a substituição por uma nova UPS.

Ajuste na válvula misturadora de água quente dos chuveiros dos balneários da entrada.

Limpeza das válvulas de corte de pressão dos PCA's Kamikaze e Disco River.

Reset ao portão elétrico seguido de teste com PC, impressão digital e comando.

Assinatura do Técnico: _____