

Nº: 794

Técnico: Márcio Vieira

Data: terça-feira, 29-07-2025

## Detalhes:

Verificar escorregas, colocar silicone no steeplechase.