

Nº: 769

Técnico: Gilberto Lopes

Data: quinta-feira, 24-07-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Substituir torneira junto as cabanas.

Ajudar no estacionamento.

Colar espelho de fluxómetro no wc entrada.

Fazer cofragem do maciço e rampa no estacionamento.