

Nº: 612

Técnico: Márcio Vieira

Data: terça-feira, 01-07-2025

Detalhes:

Verificar escorregas, colocar silicone, retirar agua dentro do compressor setor 4, reparar coletes.