

Nº: 1118

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

terça-feira, 23-09-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Ajudar os jardineiros a ligar o tubo da rega junta as Pistas.

Retirar motor nº 3 da elevação da torre, substituir rolamento e levar para a bobinagem para levar um banho de verniz.