

Nº: 890

Técnico: Gilberto Lopes

Data: segunda-feira, 18-08-2025

Detalhes:

Retirar motor nº1 do Jacuzzi, desmontar para substituir rolamentos, varão de ferro por inox e colocar em funcionamento.

Sair a Portimão para comprar rolamentos.

Limpar no jato de areia e dar primário o motor de reserva da filtração do Jacuzzi, substituir varão de ferro por inox.