

Nº: 874

Técnico: Jorge Albano

Data: quarta-feira, 13-08-2025

Detalhes:

Recolha das águas para laboratório (ALS), valores hipoclorito e contadores, verificação, reposição floculante e ácido, verificação e substituição dos acessórios da tubagem de enchimento hipoclorito (Ativa, Funda e Big Fall), calibração do PCA (Kamikaze) por estar descalibrado.

Relatório editado em: 14/08/2025 15:51