

Nº: 1264

Técnico:

David Grilo

Data:

sexta-feira, 17-10-2025

Detalhes:

Tive a colocar silicone nas juntas do River Ride.

Relatório editado em: 17/10/2025 09:55