

Nº: 542

Técnico: Victor Correia

Data: domingo, 22-06-2025

## Detalhes:

Restart da bomba doseadora da Piscina Funda, com erro de tempo de dosagem excedido.

Reparação de avaria num dos secadores de mãos do Kamikaze (substituição do relé).

Reparação dos sistemas de enchimento automático da Piscina Funda e Jacuzzi.

Reparação de rádio do setor 3 (água no interior)

Assinatura do Técnico: \_\_\_\_\_