

Nº: 1155

Técnico: david grilo

Data: terça-feira, 23-09-2025

Detalhes:

Eu e o Pedro fomos ao Blue Hole verificar as juntas porque o Supervisor Tiago alertou-nos que o escorrega estava a perder agua, concluímos o serviço a meter silicone nas juntas onde perdia agua, aproveitamos e colocamos no restante escorrega.

