

Nº: 1077

Técnico:

Márcio Vieira

Data:

segunda-feira, 08-09-2025

## Detalhes:

Colocar silicone no race, verificar escorregas, reparar coletes.