

Nº: 785

Técnico:

Victor Correia

Data:

terça-feira, 29-07-2025

Detalhes:

Substituído o interruptor de um pequeno banho-maria do restaurante.

Testes com as placas de tecnologia LoRa.

Instalação de um relé no equipamento de osmose inversa 2 para monitorização remota do estado (associado aos testes LoRa).

