

Nº: 1328

Técnico: Jorge Albano

Data: sábado, 25-10-2025

**Detalhes:**

Recolha das Águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises, verificação, reposição Ácidos e floculantes, PCA do Disco River, foi substituído o líquido do sensor de cloro.

Relatório editado em: 03/11/2025 13:25