

Nº: 1184

Técnico:

David Grilo

Data:

sexta-feira, 03-10-2025

Detalhes:

Na minha folga o Pedro foi colocar silicone nas juntas com falta onde estavam a pingar, no race e nas cápsulas.