

Nº: 1293

Técnico:

David Grilo

Data:

terça-feira, 21-10-2025

**Detalhes:**

Eu e o Pedro tivemos a colocar silicone no skimmer, onde estava a pingar nas juntas.