

Nº: 796

Técnico: Márcio Vieira

Data: quinta-feira, 31-07-2025

Detalhes:

Verificar pistas brandas, substituir silicones.

Verificar banzai, colocar silicone na entrada do escorrega, colar plaquitos na entrada de água para o lava pés.