

Nº: 610

Técnico: Jorge Albano

Data: sábado, 05-07-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito e contadores, análises, verificação e reposição de floculantes e ácidos, reparar fuga da mangueira de hipoclorito da bomba doseadora do Banzai.