

Nº: 649

Técnico: Márcio Vieira

Data: sexta-feira, 11-07-2025

## Detalhes:

verificar e Colocar silicone nas entradas do race onde existiam fugas de agua.