

Nº: 1330

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sábado, 25-10-2025

Detalhes:

Ligar aspiração.

Verificar wc e tanques.

Controlar o enchimento das piscinas para ver se tem perdas de agua.