

Nº: 820

Técnico: Márcio Vieira

Data: segunda-feira, 04-08-2025

Detalhes:

Colocar os varões das dobradiças das portas das capsulas no sitio.
Reparar coletes.