

Nº: 1146

Técnico: david grilo

Data: segunda-feira, 29-09-2025

**Detalhes:**

Eu e o Pedro tivemos a colocar resina e a remendar os coletes das cápsulas.

Relatório editado em: 30/09/2025 09:46