

Nº: 932

Técnico: Márcio Vieira

Data: terça-feira, 26-08-2025

Detalhes:

Verificar big wave, colocar silicone nas juntas.