

Nº: 1185

Técnico:

David Grilo

Data:

sábado, 04-10-2025

**Detalhes:**

Fui colocar silicone onde estava a perder água nas juntas do Disco River e no Skimmer.