

Nº: 619

Técnico: Victor Correia

Data: domingo, 06-07-2025

## Detalhes:

Remoção do display 6 do Race para tentativa de reparação.  
Efetuou-se o ajuste do parâmetro de controlo de cloro livre no autómato do sistema "Laguna", fixando o novo ponto de ajuste em 2,7 mg/L.  
Iniciada a implementação de um sistema informático para o registo e gestão de dados provenientes de análises laboratoriais e contagens operacionais.  
Aplicação de LEDs indicativos de estado nos relés de controle de válvulas nos tanques.

Relatório editado em: 07/07/2025 14:36

