

Nº: 1060

Técnico: Márcio Vieira

Data: domingo, 07-09-2025

**Detalhes:**

Verificar entrada das capsulas, colocar no sitio os varoes das portas das capsulas que estavam a saltar, reparar coletes.