

Nº: 594

Técnico: Jorge Albano

Data: terça-feira, 01-07-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito e contadores, análises, ida á Sulcave buscar material para os tubos de enchimento hipoclorito da funda, e braçadeiras para o Vitor, calibração do PCA Black Hole por estar o PH descalibrado, reparar fuga de hipoclorito na tubagem da bomba doseadora da Ativa.

Relatório editado em: 03/07/2025 08:22