

Nº: 1162

Técnico:

David Grilo

Data:

quarta-feira, 01-10-2025

**Detalhes:**

Eu e o Pedro fomos colocar silicone nas juntas com falta de silicone no escorregas completo Torpedo.