

Nº: 1157

Técnico: david grilo

Data: quinta-feira, 25-09-2025

Detalhes:

Eu e o Pedro fomos alertados pelo supervisor Francisco que o Big Wave estava a perder agua, assim fomos colocar silicone na junta onde estava a perder agua e aproveitamos em colocar silicone nas juntas que tinham falta de silicone.