

Nº: 1062

Técnico: Victor Correia

Data: terça-feira, 02-09-2025

**Detalhes:**

Teste aos geradores em vazio.  
Ajustes na monitorização LoRaWAN.

