

Nº: 1215

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

quinta-feira, 09-10-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Sair a Lagoa.

Fazer puxada de agua na cb3 e terminar a ligação para a mangueira.

Substituir torneira junto do tanque da Activa.

Tentar abrir junção na cb3 para colocar uma válvula, para fazer o corte da agua reciclada, vai ter de ficar para o inverno.