

Nº: 1193

Técnico:

David Grilo

Data:

terça-feira, 07-10-2025

Detalhes:

Eu e o Pedro fomos colocar silicone nas juntas do Twister.