

Nº: 908

Técnico: Gilberto Lopes

Data: quarta-feira, 20-08-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Trocara bomba em funcionamento da torre do motor 4 para o 3, parara aliviar a parte direita do quadro.

Ajudar no estacionameno.

Raspar, pintar e montar o motor de reserva da filtração Jacuzzi.