

Relatório de Medidas de Autoproteção

Nº: 936

Técnico: Victor Correia

Data: quinta-feira, 26-06-2025

Detalhes:

Teste aos interruptores diferenciais. Tudo em conformidade.

