

Nº: 801

Técnico: António Pereira

Data: segunda-feira, 21-07-2025

Detalhes:

Verificar o Chão do Parque.
Resinar com fibra o chão frente à ativa.
Parque de estacionamento.
Comprar Material.