

Nº: 1159

Técnico: david grilo

Data: domingo, 28-09-2025

**Detalhes:**

Eu fui colocar silicone nas juntas do Skimmer.