

Nº: 725

Técnico: Victor Correia

Data: terça-feira, 22-07-2025

Detalhes:

Verificação do microfone da recepção, não cortava a musica ao ser usado.
Aplicação de interruptores de estado nos disjuntores dos filtros das Pistas Foam (trabalho não concluído).
Verificação do funcionamento do sistema de contagem das saídas.
Funcionamento normal.
Tentativa de recuperação de rádio do setor 3 sem sucesso.

