

Nº: 690

Técnico: Márcio Vieira

Data: sexta-feira, 18-07-2025

Detalhes:

Pintar e aplicar areia no lava pés da entrada do race.
Continuação da aplicação do betume no banzai em zonas onde o top coat saltou.
Limpar estrutura do alçapão das capsulas, trocar fitas anti derrapantes.

Relatório editado em: 20/07/2025 13:47