

Nº: 1284

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

terça-feira, 14-10-2025

**Detalhes:**

Verificar wc.

Desmontar válvula de retenção da rega e limpar.

Limpar sifão na copa e apertar bem os acessórios.

Verificar ligação da bomba doseadora das Pistas.