

Nº: 1015

Técnico: Jorge Albano

Data: quinta-feira, 04-09-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, analises, verificação, reposição àcidos e Floculantes, verificação, substituição dos acessórios da tubagem de enchimento de hipoclorito do Big Fall

Relatório editado em: 05/09/2025 17:20