

Nº: 593

Técnico: Jorge Albano

Data: sábado, 28-06-2025

## Detalhes:

Recolha das águas, valores de hipoclorito e contadores, análises, substituição do tubo de hipoclorito que vai do tanque a bomba doseadora da funda, verificação e substituição dos acessórios da tubagem de enchimento tanque hipoclorito do Big Fall.