

Nº: 1267

Técnico: Jorge Albano

Data: sábado, 18-10-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises, verificação, reposição ácido e floculante, colocação fita antiderrapante nas escadas do tanque de hipoclorito das Brandas, calibração do PCA do Canal por estar descalibrado.