

Nº: 620

Técnico: Victor Correia

Data: segunda-feira, 07-07-2025

Detalhes:

Passagem do cabo para o insectoçador para dentro do quadro elétrico e ligação do mesmo.

Identificação de avaria no semáforo do Steeplechase.

Programação de placa Arduino para substituição no semáforo do steeplechase.

