

Nº: 486

Técnico: Victor Correia

Data: terça-feira, 10-06-2025

## Detalhes:

Substituição do contactor e relé de proteção térmico do Kamikaze por novos e adequados.

Acompanhamento do técnico na resolução do problema do portão traseiro, o sistema de impressão digital e abertura remota do portão ficou desligado porque está a entrar em conflito com a placa do portão, tendo o problema que ser resolvido por essa empresa. Os comandos ficaram a funcionar normalmente.

Reparação do robot aspirador das Pistas Foam.

Substituição de condensadores queimados num dos estágios da bateria de condensadores do PT2.

Assinatura do Técnico: \_\_\_\_\_