

Nº: 1237

Técnico:

Victor Correia

Data:

segunda-feira, 06-10-2025

## Detalhes:

Mudança da câmara para o Twister afim de testar o modelo em escorregas diferentes, após adaptação correu sem falhas.

Desenvolvimento de aplicação para controle remoto dos equipamentos ligados a arrancadores suaves ATS48.

