

Nº: 1059

Técnico: Márcio Vieira

Data: quinta-feira, 04-09-2025

## Detalhes:

Rever saltos amarelo, colocar silicone, verificar escorregas.