

Nº: 1001

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

terça-feira, 02-09-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Desmontar torneira de lavatório do Kamikaze e limpar.

Sair a Portimão, para ver se consigo arranjar uma solução para os copos de lubrificação.

Retirar lixo da cb5.

Substituir peça da maquina de esfregar chão.