

Nº: 1216

Técnico:

David Grilo

Data:

sexta-feira, 10-10-2025

Detalhes:

O Pedro teve a colocar silicone nas juntas do Twister.