

Nº: 1260

Técnico: Jorge Albano

Data: terça-feira, 14-10-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores de hipoclorito, valores contadores, análises, tirar a bomba de hipoclorito das brandinhas por a mesma estar com fuga pela cabeça, tentei reparar mas não há material para a reparação.