

Nº: 1207

Técnico: Gilberto Lopes

Data: terça-feira, 07-10-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Sair para ir buscar o motor nº3 a bobinagem, montar e colocar no lugar ficando a faltar a ligação elétrica.

Fazer relatórios.