

Nº:

1413

Técnico:

David Grilo

Data:

segunda-feira, 06-04-2026

Detalhes:

Verificar os escorregas da torre, se algum tinha falta de silicone nas juntas ou alguma perda de água nas juntas.

